

# **ZEMO VML-GK2 telematik**

## **Im ZEMO VML-GK2-telematik erscheint die Meldung: Cross-CVCs fehlen**

**Meldung im Lesegerät:  
Technisch. Lesefehler!  
Nummer: 1011  
Fehler bei C2C,  
Cross-CVCs fehlen**

Für den Betrieb mit G2.1 Karten ist die Firmwareversion 3.1.1 notwendig.

Kunden, die das Gerät nach dem 1.1.2022 erworben haben, erhalten das Update auf die FW-Version 3.1.1 gratis. (Bitte per E-mail unter Angabe der Seriennummer anfordern)

Anwender die das ZEMO VML-GK2 telematik vor dem 1.1.2022 erworben haben, können das Update für 79,- Euro zzgl. MwSt. erwerben ([Internetshop](#)).

-

Eindeutige ID: #1036  
Verfasser: Support-Admin  
Letzte Änderung: 2022-06-15 09:58